

Ficha de información y análisis



Características del entorno

Forma parte del conjunto de antiguas edificaciones agregadas sobre los muros que delimitaban hacia el oeste el antiguo Convento de San Francisco, agregadas linealmente siguiendo un sinuoso trazado que va de la Plaza del Azoguejo a la de Santa Eulalia. El tejido mantiene casi intactas las trazas parcelarias, con la característica organización estrecha y profunda. Muchos de los edificios han sido sustituidos pero casi siempre con alturas conformes a la edificación tradicional. Se conservan sin embargo bastantes edificios antiguos, de distintas épocas, algunos muy antiguos pero la mayoría del XIX, que permiten obtener una imagen de aquel tradicional barrio.

Características históricas y tipológicas

Edificio de vivienda, en esquina, entre Santa Isabel y Santa Eulalia. 10 por 15 metros, Tres plantas.

Antigua casona señorial, procedente quizá del XV, transformada interiormente y también en algunos aspectos exteriores, en el XIX y en el XX

Composición arquitectónica y configuración exterior

Edificio con importantes elementos de lenguaje gótico, aunque la composición a la Plaza deriva del XIX. Mantiene una valiosa portada con anchas jambas y arco de medio punto.

Acabados de fachada y detalles.

Portada con portal enmarcado en arco de medio punto, con grandes sillares de jambas y dovelas de arco, enmarcado por alfiz.

Cerramientos de plantas en revoco liso, imitando sillares, característico del XIX.

Huecos de ventanas y balcones rematados en arcos conopiales, enmarcados por piezas enterizas de granito, en las que se tallan los arcos con sus molduraciones y otros elementos, como alfeizares de los que recaen bolas.

Otros huecos de balcones característicos del XIX.

Aspectos particulares

Se encuentra en ruina y sin uso