

Ficha de información y análisis



Características del entorno

Forma parte del conjunto de antiguas edificaciones agregadas sobre los muros que delimitaban hacia el oeste el antiguo Convento de San Francisco, agregadas linealmente siguiendo un sinuoso trazado que va de la Plaza del Azoguejo a la de Santa Eulalia. El tejido mantiene casi intactas las trazas parcelarias, con la característica organización estrecha y profunda. Muchos de los edificios han sido sustituidos pero casi siempre con alturas conformes a la edificación tradicional. Se conservan sin embargo bastantes edificios antiguos, de distintas épocas, algunos muy antiguos pero la mayoría del XIX, que permiten obtener una imagen de aquel tradicional barrio.

Características históricas y tipológicas

Edificio de vivienda, entre medianeras, sobre parcela de frente de 10 m. y profundidad de 25 metros. El edificio ocupa la mayor parte de la parcela, con 17 de fondo, dejando un patio al interior. Tres plantas. Construido a finales del XIX.

Composición arquitectónica y configuración exterior

Ordenada composición de huecos, según las pautas codificadas en la edificación residencial urbana del XIX. Dispone de tres huecos de balcón en cada planta.

Acabados de fachada y detalles.

Esgrafiado. Recercados de balcones en mortero, moldurados. Balconada englobando los tres huecos en primera planta. Balcones en voladizo, en segunda. Voladizos de balconada y balcones formados a la manera tradicional con tablero de piezas cerámicas sobre bastidor de hierro. Cerrajería de pletina de hierro, con dibujos ornamentales curvilíneos, con círculos, semicírculos, volutas y aspas, combinados en diferentes tamaños.

Deficiencias particulares.

Local comercial con frente disconforme, con rasgado de todo el frente. Carece de portal ya que los pisos superiores se encuentran unidos al 21 (b).